

BMW R 1300 GS/GSA

Kontrol af motoroliestand

For at aflaste miljøet anbefaler BMW Motorrad, at motorolien af og til kontrolleres efter en tur på min 50 km.

OBS

Fejlfortolkning af oliepåfyldningsmængden, da oliestanden er temperaturafhængig (jo højere temperatur, desto højere er oliestanden)


Motorskader som følge af forkert påfyldning

• Kontrollér kun oliestanden efter længere tids kørsel / med varm motor.

- Lad motoren køre i tomgang, indtil blæseren starter.
- Hold motorcyklen lodret med motoren i tomgang i mindst 20 sekunder, og sluk derefter for motoren.

Motorcyklen skal stå vandret i kørestilling, for at du kan finde den korrekte motoroliestand. Stil ikke motorcyklen på centralstøtteenet eller på montagestanderen.

- Vent ét minut, så olien kan samles i oliebeholderen.
- Hold motorcyklen lodret igen.




OBS

Motorcyklen kan vælte til siden

Komponentskader, hvis motorcyklen vælter

- Motorcyklen skal sikres mod at vælte til siden, helst med hjælp fra en anden person, der støtter motorcyklen.

- Aflæs oliestanden på indikatoren **1**.



Mellem **MIN**- og **MAX**-mærket

Hvis oliestanden er under MIN-mærket:


- Påfyld motorolie.

Hvis oliestanden er ved overkanten af visningen **1**:

- Få oliestanden korrigeret af et fagværksted, helst af en BMW Motorrad forhandler.

Påfyldning af motorolie

- Parkér motorcyklen og se efter, om underlaget er jævnt og fast.
- Rengør området omkring oliepåfyldningsåbningen.



Tag proppen **1** ud af oliepåfyldningsåbningen.

OBS

Anvendelse af for lidt eller for meget motorolie

Motorskader som følge af forkert påfyldning

- Vær opmærksom på korrekt motoroliestand.

- Hvis oliestanden er under **MIN**-mærket maks 0,5 l, skal du efterfylde motorolie.

- Sæt oliepåfyldningsåbningens **1** prop i.

- Kontrol af motoroliestand.



XPEDIT ØLGOD | SALG & SERVICE
ENERGIVEJ 1
6870 ØLGOD
TLF.: 75 24 53 67

XPEDIT FARUM | SALG & SERVICE
HIRSEMARKEN 3
3520 FARUM
TLF.: 44 21 10 50

XPEDIT AALBORG | SERVICE
VIRKELYST 3A
9400 NØRRÉSUNDBY
TLF.: 98 10 11 10